

府城校區籃球場面層整修工程(10742003)

基本資料

1. 設計施工廠商：立勝工業股份有限公司
2. 監造單位：自辦監造
3. 履約期間：107 年 3 月 23 日至 107 年 4 月 6 日
4. 結算金額：新臺幣 81 萬 5,850 元整
5. 履約內容：

籃球場地使用頻率高致耗損率高，透過本整修案改善既有面層多處脫漆、局部面層過度磨損、光滑及平整度不足等問題。

主要工項及數量：

Pu 底漆、球場材及面漆：1200 平方公尺

施作前

1. 現有球場全貌



2. PU 場地過度磨損



3. 面漆脫層



4. 面漆脫層



施工與完工照片

1. pu 底層



2. 面漆



3. 劃線



4. 試水

