

排球場地板及周邊整建工程(10942103)

基本資料

1. 設計單位：張益霖建築師事務所
2. 監造單位：張益霖建築師事務所
3. 施工廠商：鈦瑞營造有限公司
4. 履約期間：109年4月5日至109年7月30日
5. 結算金額：新臺幣416萬4,707元整
6. 履約內容：
 - 一、排球場合成橡膠面層清洗及加鋪PU面層910.6M²
 - 二、網球場合成橡膠面層及AC面層3公分刨除運棄1446.2M²
 - 三、網球場鋪設瀝青混凝土3公分(含黏層)及7mmPU球場運動地板1446.2M²
 - 四、網球場新增15M高桅燈桿1支(含基座、防撞墊、纜線更新及避雷設備)
 - 五、網球練習場牆面及地面修補整平

施作前

1. 排球場龜裂情況



2. 排球場龜裂情況



3. 網球場龜裂情況



4. 網球場龜裂情況



施工中

1. 新設燈桿基礎



2. 新設燈桿吊裝



3. 網球場鋪面刨除



4. 網球練習牆牆面修補



5. 網球場鋪設 AC 及試水



6. 網球場鋪設 PU



7. 排球場表面坑洞修補



8. 排球場鋪設 PU



完工後

1. 網球場鋪面更新



2. 網球場鋪面更新



3. 網球場燈柱更新



4. 網球練習場鋪面修補



5. 排球場鋪面更新



6. 排球場鋪面更新

