

中正館風雨廣場增建工程(10742106)

基本資料

1. 設計單位：顏夷伯建築師事務所
2. 監造單位：顏夷伯建築師事務所
3. 施工廠商：[土建]誠崗營造有限公司；[機電]業登水電工程有限公司
4. 履約期間：107年10月1日至108年6月18日
5. 結算金額：新臺幣 1,210 萬 989 元整

6. 履約內容：

辦理中正館風雨廣場增建工程

一、於中正館活力轉角及中庭新設彩色鋼板屋頂及 Low-E 玻璃

二、中庭下方設置雨水及消防蓄水池

三、地面鋪設磨石地磚及塑木地坪

四、新設活動展演舞台

五、新設燈光、插座、發電機等機電消防設備

施作前

1. 活力轉角現況



2. 中庭現況(北側)



3. 中庭現況(西側)



4. 中庭現況(東側)



施工中


1. 蓄水池基礎灌漿



2. 墩柱噴塗及樑柱接頭安裝



3. 屋頂骨架吊掛



4. 屋頂隔熱岩棉及鋼板安裝



5. 塑木地板及磨石地磚施作



6. 舞臺及周邊坡道施作



7. 消防受信總機配線



8. 變壓器及配電盤安裝



完工後

1. 活力轉角新設舞臺及屋頂



2. 中庭新增雙層弧形屋頂



3. 新設 Low-E 玻璃增加採光



4. 新設磨石地磚及塑木地坪



5. 新設不鏽鋼鏡面熱舞區



6. 新設無障礙坡道

